

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 T様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事

工事住所 北九州市戸畠区西大谷

工 期 着 手 平成 25 年 6 月 3 日

竣 工 平成 25 年 6 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



横樋高压洗净施工状况



軒天高压洗净施工状况



外壁高压洗净施工状况

外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



バルコニー高压洗净施工状况



玄関前高圧洗浄施工状況



土間高圧洗浄施工状況



土間高圧洗浄施工中



土間高压洗净施工中



土間高压洗净施工中



土間高压洗净施工中



駐車場壁高圧洗浄施工状況



外堀高压洗净施工状况

外壁下地処理施工状况

外壁下塗り施工状況



外壁下塗り施工完了



外壁下塗り施工状況




外壁上塗り施工状況（1回目）



外壁上塗り施工状況（2回目）



外壁上塗り施工中（2回目）





外壁上塗り施工完了（2回目）



外壁目地施工狀況



外壁上塗り施工状況（1回目）

外壁上塗り施工状況（2回目）



外壁上塗り施工完了



軒天下塗り施工状況



軒天上塗り施工状況（1回目）



軒天上塗り施工状況（2回目）



破風ケレン作業





破風下塗り施工状況



破風上塗り施工状況（1回目）



破風上塗り施工状況（2回目）



破風上塗り施工中（2回目）



破風施工完了



小底ケレン作業



小庇サビ止め施工状況



小庇上塗り施工状況（1回目）



小庇上塗り施工中（1回目）

小底上塗り施工状況（2回目）



小底上塗り施工中（2回目）



小底施工完了





帯ケレン作業



帯下地処理施工状況



帯下地処理施工中



帶下地処理施工完了



帶下地処理施工完了



帶下塗り施工状況



帶上塗り施工状況（1回目）



帶上塗り施工中（1回目）



帶上塗り施工状況（2回目）



帶上塗り施工中（2回目）



シャッターケレン作業



シャッターケレン作業



シャッターサビ止め施工状況



シャッターサビ止め施工中



シャッター上塗り施工状況（1回目）



シャッター上塗り施工中（1回目）



シャッター上塗り施工状況（2回目）



シャッター上塗り施工中（2回目）



水切ケレン作業



水切サビ止め施工状況



水切上塗り施工状況（1回目）

水切上塗り施工状況（2回目）



水切施工完了



巾木上塗り施工状況



巾木上塗り施工完了



巾木上塗り施工状況（1回目）



巾木上塗り施工状況（2回目）



駐車場外壁下地処理施工状況



駐車場外壁下地処理施工中



駐車場外壁下地処理施工状況



駐車場外壁下地処理施工中



駐車場外壁下塗り施工状況



駐車場外壁下塗り施工中



駐車場外壁上塗り施工状況（1回目）



駐車場外壁上塗り施工状況（2回目）



外堀上塗り施工状況（1回目）





外塀上塗り施工状況（2回目）



外塀上塗り施工状況（1回目）



外塀上塗り施工状況（2回目）

外塀上塗り施工完了



外塀上塗り施工完了



外塀上塗り施工状況





外壁上塗り施工中



バルコニー下塗り施工状況



バルコニー下塗り施工中




バルコニー下塗り施工中




バルコニー下塗り施工中



バルコニー中塗り施工状況



バルコニー中塗り施工中




バルコニー上塗り施工状況（1回目）



バルコニー上塗り施工中（1回目）

バルコニー上塗り施工状況（2回目）



バルコニー上塗り施工中（2回目）



バルコニー施工完了



土間下塗り施工状況



土間下塗り施工中



土間中塗り施工状況（1回目）




土間中塗り施工中（1回目）



土間中塗り施工状況（2回目）




土間中塗り施工中（2回目）



土間上塗り施工状況（1回目）



土間上塗り施工中（1回目）



土間上塗り施工状況（2回目）

土間上塗り施工中（2回目）



土間施工完了



下塗り塗料缶

・ホワイトフィラーA





下塗り塗料缶

- ・エピテックプライマー



・ベースガード（混和液・紛体）



中塗り・上塗り塗料缶

- ・EC100F



中塗り・上塗り塗料缶

・ EC2000 F I R

(スムースクリーム)



中塗り・上塗り塗料缶

・ EC2000 F I R (ベイジュ)



・ スポーツコート



施工後



施工後



施工後
