

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 N様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 北九州市 若松区 青葉台西

工 期 着 手 平成 25 年 5 月 7 日

竣 工 平成 25 年 5 月 15 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前




施工前



屋根高压洗净施工状况



屋根高压洗净施工中



横樁高压洗净施工状况



外壁高压洗净施工状况



カーポート高压洗净施工状况



土間高压洗净施工状况



土間高压洗净施工状況



軒天下塗り施工状況



軒天上塗り施工状況



軒天塗り施工中



シーリング撤去施工状況



シーリング補修施工状況



シーリング補修施工中



シーリング補修施工中



破風上塗り施工状況



屋根ラバー止め施工状況



屋根バリアー施工状況



屋根下塗り施工状況



屋根下塗り施工中



タスペーサー取付状況



タスペーサー取付完了



屋根中塗り施工状況



屋根上塗り施工状況



外壁バリアー施工状況



外壁下塗り施工状況



外壁中塗り施工状況



外壁中塗り施工状況

外壁上塗り施工状況



外壁上塗り施工中



外壁上塗り施工状況





外壁上塗り施工状況（2回目）




雨戸ケレン作業




ウッドデッキ補修施工状況



ウッドデッキ補修施工中



下塗り施工状況



下塗り施工中



上塗り施工状況



使用塗料缶一覧

- ・エピテックWEプライマーA液
- ・エピテックWEプライマーB液
- ・IRグロス（ヤララブラウン）
- ・アーマフレックス
(ヤララブラウン)
- （ブローケンホワイト）



シーリング用材料

- ・セルスーパー