

# 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 ○様邸

工事箇所 屋根塗装工事一式

工事住所 筑紫郡 那珂川町 觀晴が丘

工 期 着 手 平成 26 年 8 月 28 日

竣 工 平成 26 年 9 月 8 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



## 屋根高压洗净施工中



## 屋根ケレン施工中



### トタン部分サビ止め施工前



トタン部分サビ止め施工完了



トタン部分サビ止め施工完了



## 屋根塗装下塗り 1回目施工中



## 屋根塗装下塗り1回目施工完了



屋根下塗り 2回目施工中



## 屋根塗装下塗り2回目施工完了



## 屋根塗装中塗り施工中




## 屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工中



## 屋根塗装上塗り施工中



## 屋根塗装施工完了



## 樋交換施工中



## 樁交換施工完了

