

# 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 M 様邸

工事箇所 住宅塗装工事一式

工事住所 福岡市 城南区 東油山

工期 着手 平成 26 年 12 月 10 日

竣工 平成 26 年 12 月 28 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高圧洗浄施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装 1回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装 2回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板サビ止め施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装上塗り施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工前

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁コーキング撤去施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁コーキング打替施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁コーキング打替施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁コーキング打替施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁コーキング打替施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁コーキング打替施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



土台水切りサビ止め施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸ケレン施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸サビ止め施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装 1回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装 2回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ床塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---