

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 A様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事一式

工事住所 小郡市 美鈴が丘

工 期 着 手 平成 26 年 9 月 1 日

竣 工 平成 26 年 9 月 15 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



足場



外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



土間高压洗净施工中



軒天塗装施工中



軒天塗装施工完了



外壁コーティング補修施工中



外壁コーティング補修施工完了

外壁塗装バリアー施工中



外壁塗装バリアー施工中



外壁塗装下塗り施工中





外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工完了



外壁塗装中塗り施工中

外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工完了



外壁塗装上塗り施工中




外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装上塗り施工完了



窓枠木部塗装施工中





窓枠木部塗装施工完了



窓枠木部塗装施工完了




外壁木部塗装 1回目施工中



外壁木部塗装 1回目施工中



外壁木部塗装 2回目施工中



外壁木部塗装施工完了




破風板塗装施工中



破風板塗装施工完了



基礎塗装 1回目施工中





塀塗装 2回目施工中



塀塗装施工完了



使用材料

下塗り : バリアー、

アステックプラスS

下塗り : ホワイトフィラーA

上塗り : EC - 2000FIR

(色 : スムースクリーム)



軒天・付帯・基礎使用材料

水性ケンエース

ユメロック

キシラデコール

ベースガード