

## 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 T様邸

工事箇所 屋根・外壁塗装工事一式

工事住所 太宰府市 朱雀

工 期 着 手 平成 26 年 9 月 10 日

竣 工 平成 26 年 9 月 23 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



## 屋根高压洗净施工中



屋根高压洗净施工完了



## 高压清洗施工中



## 外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工完了



## 高压洗净施工中




高压洗净施工完了



### 屋根ケレン施工中



## 屋根ケレン施工完了



屋根トタン部サビ止め施工中



屋根トタン部サビ止め施工中



屋根トタン部サビ止め施工完了



### タスペーサー施工中




## タスペーサー施工完了



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工中



## 屋根塗装下塗り施工完了



屋根塗装中塗り施工中



## 屋根塗装中塗り施工完了



## 屋根塗装上塗り施工完了



## 屋根塗装上塗り施工完了




外壁塗装バリアー施工中

2F



外壁塗装バリアー施工中

2F



外壁塗装バリアー施工完了

2F



外壁塗装下塗り施工中

2F



外壁塗装下塗り施工中

2F



外壁塗装下塗り施工完了

2F




外壁塗装中塗り施工中

2F




外壁塗装中塗り施工中

2F



外壁塗装中塗り施工完了

2F



外壁塗装上塗り施工中

2F



外壁塗装上塗り施工中

2F



外壁塗装上塗り施工完了

2F



外壁塗装上塗り施工完了

2F



外壁コーティング補修施工完了

1F



外壁コーティング補修施工完了

1F



外壁塗装下塗り施工中

1 F



外壁塗装下塗り施工中

1 F



外壁塗装中塗り施工中

1 F



外壁塗装中塗り施工中

1 F



外壁塗装中塗り施工完了

1 F



外壁塗装上塗り施工中

1 F



外壁塗装上塗り施工完了

1F



外壁塗装上塗り施工完了


1F



雨戸ケレン施工中



雨戸ケレン施工完了



樋塗装施工中




軒天塗装施工完了



## 玄関柱サビ止め施工中



## 玄関柱塗装施工中



## 胴差し塗装施工中



## 胴差し塗装施工完了




## 小庇塗裝施工中



## 小庇塗裝施工完了

基礎塗装 1回目施工中



基礎塗装 1回目施工完了



基礎塗装 2回目施工中





## 基礎塗装 2回目施工完了



## 基礎塗裝施工完了

