

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 K様邸

工事箇所 屋根・外壁塗装工事一式

工事住所 遠賀郡芦屋町花美坂


工 期 着 手 平成 26 年 1 月 6 日

竣 工 平成 26 年 1 月 17 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



高压洗净中



高压洗净中




高压洗净中



屋根補修前



屋根補修後



屋根補修前

屋根補修後



屋根補修前



屋根補修後





屋根下塗り施工中



屋根下塗り施工中



屋根下塗り施工中



屋根中塗り施工中



屋根上塗り施工中



屋根上塗り施工中

外壁下塗り施工中



外壁下塗り施工中



外壁中塗り施工中



外壁中塗り施工中



外壁中塗り施工中



外壁上塗り施工中





外壁上塗り施工中



塗料缶

EC 2000F IR

無機バイブリットコート

EC 2000F 専用ローラー

