

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 H 様邸

工事箇所 屋根・外壁塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 宇佐町

工期 着手 平成 26 年 9 月 3 日

竣工 平成 26 年 9 月 18 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高圧洗浄施工中



高圧洗浄施工中



外壁高圧洗浄施工中



軒天高压洗浄施工中



樋高压洗浄施工中




シャッター高压洗浄施工中



ウッドデッキ高圧洗浄施工中



塀高圧洗浄施工中



屋根サビ止め施工中




屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装上塗り施工中



屋根ボルトキャップ装着施工完了



軒天塗装 1 回目施工中



軒天塗装 2 回目施工中



外壁塗装バリアー施工中



外壁塗装下塗り施工中



外壁シーリング補修施工完了



外壁シーリング補修施工完了



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中



破風板塗装施工中



樋塗装施工中



シャッター塗装施工完了



土台水切り塗装施工中



土台水切り塗装施工中



土台水切り塗装施工完了



玄関塗装施工中



玄関塗装施工完了



駐車場ライン塗装施工前



駐車場ライン塗装施工完了



フェンス塗装施工完了



防カビ材

バリアー



使用材料缶



屋根下塗り使用材料

B-16 IR プライマー



外壁下塗り使用材料

エピテックシーラープライマー



A液・B液



外壁上塗り使用材料

EC - 2000 F

色 : ブルーグラス



A series of horizontal lines provided for taking notes or providing additional details.