

## 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 ○様邸

工事箇所 外壁塗装工事一式

工事住所 直方市頓野

工 期 着 手 平成 26 年 10 月 10 日

竣 工 平成 26 年 10 月 20 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



足場



軒天高圧洗浄施工中



軒天高圧洗浄施工完了



樋高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸高压洗净施工完了

---

---

---

---

---

---

---


---



勝手口 ドア高压洗浄施工中



外壁高压洗浄施工中



土間高压洗浄施工中



土間高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間高压洗净施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関土間高压洗净施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



土間高压洗净施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



土間高压洗净施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



土間高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



墙高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



墙高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塈高压洗净施工中

養生



養生





棟鉄板塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鐵板塗裝施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



樁塗裝施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗裝施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工完了

---

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工完了

---

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天塗装施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



破風板塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング補修施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング補修施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁シーリング補修施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁シーリング補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工完了



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---




外壁塗装施工完了



外壁塗装使用材料

ピュアライド

UVプロテクトクリヤー



外壁塗装使用材料

ピュアライド

UVプロテクトクリヤー