

# 工事写真報告書

工 事 番 号      平成    26   年度

工 事 名 N 様 邸

工 事 箇 所 外壁・その他塗装工事一式

工事住所 田川市 伊田

工 期 着 手 平成 26 年 10 月 7 日

竣 工 平成 26 年 10 月 20 日

工事施工者 **ベストホーム株式会社**



軒天高压洗浄施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



樋高压洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板高压洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁高压洗净施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



窓高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





玄関扉高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベンチ高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



倉庫高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



倉庫高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



塀高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



塀高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





カーポート高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



カーポート高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



カーポート高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



カーポート高圧洗浄施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装下塗り施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装上塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装バリアー施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装バリアー施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工前

---

---

---

---

---

---

---

---





外壁クラック補修施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



※防カビ添加剤

アステックプラスS混入

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





外壁塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装下塗り施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装上塗り施工中



樋、破風板塗装施工完了



雨戸サビ止め施工前







雨戸サビ止め施工中



雨戸サビ止め施工完了



雨戸塗装上塗り施工中



雨戸塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装下塗り施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

基礎塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

基礎塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

基礎塗装上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



使用材料

---

---

---

---

---

---

---

---

付帯使用材料

FTコート

---

---

---

---

---

---

---

---

軒天使用材料

マルチエース

---

---

---

---

---

---

---

---







外壁補修使用材料

ウレシール2000

ウレシールプライマー



防カビ材

バリアー

アステックプラスS



外壁下塗り使用材料

ホワイトフィラーA

外壁中・上塗り使用材料

EC2000F

色：ブローケンホワイト

---

---

---

---

---

---

---

基礎使用材料

---

---

---

---

---

---

---

基礎使用材料

---

---

---

---

---

---

---





ローラー

















