

## 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 K様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 北九州市 若松区 東二島

工 期 着 手 平成 26 年 11 月 13 日


竣 工 平成 26 年 11 月 23 日

工事施工者 ベストホーム株式会社


屋根高压洗净施工中



屋根高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中





## 土間高圧洗浄施工中



## 棟鉄板塗装下塗り施工中



## タスペーサー施工中



## 屋根バリアー施工中



## 屋根塗装下塗り施工中



## 屋根塗装中塗り施工中



## 屋根塗装中塗り施工完了



## 屋根塗装上塗り施工完了




軒天塗装 1 回目施工中

軒天塗装 1回目施工中



軒天塗装 2回目施工中



外壁シーリング撤去施工中





## 外壁シーリング撤去施工中




## 外壁シーリングプライマー施工中



外壁シーリングプライマー施工中


外壁シーリング打替え施工中



外壁シーリング打替え施工中




外壁シーリング打替え施工中





## 外壁シーリング打替え施工中



## 外壁シーリング打替え施工完了



## 外壁シーリング打替え施工完了



外壁シーリング打替え施工完了

クリヤ一部



シーリング撤去カス



外壁塗装下塗り施工完了

2 F


外壁塗装中塗り施工中

2 F



外壁塗装上塗り施工完了

2 F



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工完了




外壁塗装上塗り施工中






## 外壁塗装上塗り施工中



## 外壁塗装上塗り施工完了



## 外壁塗裝施工完了



外壁塗装下塗り施工中

クリヤー部




外壁塗装下塗り施工完了

クリヤー部



外壁塗装上塗り施工中

クリヤー部




## 破風板塗装下塗り施工中



破風板塗装下塗り施工中



## 横樁塗装施工完了



帶塗裝施工完了



## シャッター塗装施工完了



## ベランダ塗装施工中



使用材料



防カビ材



屋根使用材料

タスペーサー



## 屋根下塗り使用材料

## エンバイロシーラー J Y



## 屋根上塗り使用材料

## シャネツグロス J Y B液



## 屋根上塗り使用材料

## シャネツグロス J Y A液・B液

色：アイボリー



### 屋根上塗り使用材料

シリコンフレックス J Y

A液・B液

色：アイボリーブラック



### 外壁下塗り使用材料

エピテックシーラープライマー

A液・B液



### 外壁上塗り使用材料

アーマフレックス

色：ウィザードコッパー



#### 外壁下塗り使用材料(クリア一部)

HBサイディングプライマー J Y

A液・B液



#### 外壁上塗り使用材料(クリア一部)

無機ハイブリッドクリヤー J Y

A液・B液



#### 付帯使用材料

マルチエース

F T コート



屋根上塗り使用材料空缶

シャネツグロス J Y



外壁下塗り・上塗り使用材料空缶

下塗り

HBサイディングプライマー



付帯使用材料空缶

F Tコート



付帯使用材料空缶

マルチエース

