

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 S様邸

工事箇所 屋根塗装工事一式

工事住所 北九州市 若松区 東二島

工 期 着 手 平成 26 年 10 月 2 日

竣 工 平成 26 年 10 月 4 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高压洗净施工中



屋根高压洗净施工中



屋根高压洗净施工中



屋根高压洗净施工中



屋根高压洗净施工中



屋根高压洗净施工中



棟鉄板高圧洗浄施工中



棟鉄板高圧洗浄施工中



樋高圧洗浄施工中



屋根高压洗净施工完了




屋根高压洗净施工完了




屋根高压洗净施工完了



力一ポート洗浄施工中



堀高压洗浄施工中




堀高压洗浄施工中



塀高压洗净施工中




土間高压洗净施工中



土間高压洗净施工中



土間高压洗净施工中



土間高压洗净施工中



墙高压洗净施工中



塀洗净施工中




塀洗净施工中



塀洗净施工完了

屋根クラック補修施工前



屋根クラック補修施工前




屋根クラック補修施工中



屋根クラック補修施工中



屋根クラック補修施工完了



屋根クラック補修施工完了



棟鉄板ラバー止め施工前



棟鉄板ラバー止め施工前



棟鉄板ラバー止め施工中





棟鉄板ラバー止め施工中



棟鉄板ラバー止め施工完了



棟鉄板ラバー止め施工完了


屋根タスペーサー施工前



屋根タスペーサー施工前



屋根タスペーサー施工中



屋根タスペーサー施工中




屋根塗装下塗り施工前



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工中



棟鉄板塗装下塗り施工中



棟鉄板塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工完了



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工中





棟鉄板塗装中塗り施工中



棟鉄板塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工完了



屋根塗装中塗り施工完了



屋根塗装中塗り施工完了



屋根塗装上塗り施工中




屋根塗装上塗り施工中



棟鉄板塗装上塗り施工中



棟鉄板塗装上塗り施工中



屋根塗装施工完了



屋根塗装施工完了



塀石タイル部補修施工前



塀石タイル部補修施工完了



屋根使用材料



屋根使用材料



屋根使用材料

下塗り：エンバイロシーラー J Y

中・上塗り：シャネツグロス J Y



屋根下塗り使用材料

エンバイロシーラー J Y

A液・B液



屋根下塗り使用材料

エンバイロシーラー J Y A液



屋根下塗り使用材料

エンバイロシーラー J Y B液



屋根中塗り・上塗り使用材料

シャネツグロス J Y A液・B液



屋根中塗り・上塗り使用材料

シャネツグロス J Y (A液)

色：ジェードグリーン



屋根中塗り・上塗り使用材料

シャネツグロス J Y (B液)

色：ジェードグリーン



屋根使用材料

ローラー

