

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 イーハ・トーブ様

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 宇佐町

工 期 着 手 平成 27 年 8 月 5 日

竣 工 平成 27 年 8 月 23 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



横樋 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



屋根 下塗り施工中



屋根 下塗り施工中




屋根 中塗り施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



軒天 上塗り施工中（1回目）



軒天 上塗り施工中（2回目）




外壁 コーキング撤去施工中




外壁 コーキング撤去施工中

外壁 コーキング打ち替え施工中




外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工中




外壁 中塗り施工中



外壁 中塗り施工中




外壁 上塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁 クリアー塗布施工中（1回目）



外壁 クリアー塗布施工中（2回目）





外壁アクセント部 上塗り施工中（1回目）



外壁アクセント部 上塗り施工中（2回目）



の桶 上塗り施工中（1回目）

樋 上塗り施工中（2回目）




樋 上塗り施工中（2回目）




階段 上塗り施工中（1回目）





階段 上塗り施工中（1回目）



階段 上塗り施工中（2回目）



階段 上塗り施工中（2回目）
