

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 レピュード鴨生田様

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装改修工事一式

工事住所 北九州市 若松区 鴨生田

工 期 着 手 平成 27 年 10 月 22 日

竣 工 平成 27 年 12 月 15 日

工事施工者 ベストホーム株式会社

外壁 高圧洗浄中




外壁 高圧洗浄中



高圧洗浄後






屋根 施工中




屋根 施工中



屋根 施工後



軒天 施工中



軒天 施工中



軒天 施工中



軒天 施工中



軒天 施工中



外壁 (2 F) 施工中



外壁（2F）施工中



外壁（2F）施工後



階段部 施工中



外壁（1F）施工中



外壁（1F）施工後



外壁（1F）施工後



外壁（1F）施工後




樋 施工後



樁 施工後




土台水切り 施工後



鉄部 上塗り施工中



鉄部 上塗り施工中



鉄部 施工後

階段部 施工後

階段部 施工後






鉄部 施工後




玄関ドア 上塗り施工中



玄関ドア 施工後



玄関ドア 上塗り施工中




玄関ドア 施工後




基礎 施工後




基礎 施工後



電気取替工事



電気取替工事



駐車場 ライン引き



駐車場 ライン引き



駐車場 ライン引き
