

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 H様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡東区 大蔵

工 期 着 手 平成 27 年 11 月 23 日

竣 工 平成 27 年 12 月 15 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



外壁 高圧洗浄中



軒天 施工中



軒天 施工完了



外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工完了



外壁 中塗り施工中

外壁 中塗り施工完了



外壁 上塗り施工中




外壁 上塗り施工完了





破風板 施工中



破風板 施工中



鉄部 サビ止め施工中



雨樁塗裝 施工中



雨樁塗裝 施工完了



小庇 ケレン施工中



小庇塗裝 施工中



屋根 補修施工完了



屋根 下塗り施工中



屋根 中塗り施工完了



屋根 上塗り施工中



屋根 上塗り施工完了


桁破損部 板金補修施工前



桁破損部 板金補修施工後



桁 ビス止め施工中





杭 ビス止め施工中





杭 ビス止め施工中



桁 ビス止め施工完了



玄関木部 施工中





使用材料

外壁上塗り

EC-2000 F

色: ベイジュ

付帯

F T コート S i



使用材料

屋根下塗り

アドパー ミエイト

屋根上塗り

アドグリーンコート EX



外壁 上塗り使用材料空缶

EC-2000 F

色: ベイジュ