

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 Y様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 篠崎

工 期 着 手 平成 27 年 7 月 9 日

竣 工 平成 27 年 7 月 29 日

工事施工者 ベストホーム株式会社

外壁 高圧洗浄中



土間 高圧洗浄中




堀 高圧洗浄中






瓦 差替え 施工前



瓦 差替え 施工中



瓦 差替え 施工後



漆喰補修 施工中



漆喰補修 施工中



漆喰補修 施工後



軒天 上塗り施工中



軒天 上塗り施工中



軒天 上塗り施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中




外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中




外壁 上塗り施工中



破風板 上塗り施工中




破風板 上塗り施工中




破風板 上塗り施工完了



塀 下塗り施工中



塀 上塗り施工中





外壁 下塗り使用材料

ホワイトフィラーA

外壁 中塗り使用材料

グラナートミドルコート

色：ダイオライト



外壁 上塗り使用材料

グラナートSP


色：ダイオライト





軒天 上塗り使用材料

キシラデコール



基礎塗り使用材料

ベースガード




着色バインダー



セラスカケン



FT コート Si





外壁 下・中塗り使用材料空缶

ホワイトフィラーA

グラナートミドルコート

色：ダイオライト



外壁 上塗り使用材料空缶

グラナートSP

色：ダイオライト



基礎塗り 使用材料空缶

ベースガード



使用材料空缶

セラスカケン



使用材料空缶

キシラデコール

着色バインダー

グラナートミドルコート

ナノコンポジット フィラーN

