

## 工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 N様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡西区 瀬板

工 期 着 手 平成 27 年 3 月 3 日

竣 工 平成 27 年 3 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高压洗净中



外壁高压洗净中



## コーティング補修施工中



## コーティング補修施工完了



軒天塗裝施工完了



軒天塗装施工完了



屋根下塗り施工中



## 屋根下塗り施工中



屋根中塗り施工中



## 屋根上塗り施工中



## 屋根上塗り施工完了



外壁（1階）下塗り施工中



外壁（2階）下塗り施工中



## 外壁下塗り施工完了



外壁（1階）中塗り施工完了

外壁（2階）中塗り施工中



外壁（2階）中塗り施工完了



外壁（玄関部）上塗り施工中





外壁（1階）上塗り施工完了



## 外壁（2階）上塗り施工完了



## 樁塗裝施工完了



## 桶塗裝施工完了



## 小庇塗裝施工中



## 小庇塗裝施工完了



帶塗裝施工完了

