

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 K様邸

工事箇所 屋根・外壁塗装工事一式

工事住所 行橋市南泉

工 期 着 手 平成 27 年 3 月 10 日

竣 工 平成 27 年 3 月 22 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高压洗净中



屋根高压洗净中




外壁高压洗净中



玄関前高圧洗浄中



玄関壁高圧洗浄中



外壁シーリング施工中



外壁シーシング施工中



外壁シーシング施工中



軒天塗装塗り施工中



軒天塗裝施工完了



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装上塗り施工完了

外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中






外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中




外壁塗装上塗り施工完了



外壁塗装中塗り施工中

ベランダ部



外壁塗装中塗り施工中

ベランダ部



外壁塗装上塗り施工中

ベランダ部




外壁塗装上塗り施工中

ベランダ部



外壁塗装上塗り施工完了

ベランダ部



外壁塗装上塗り施工完了

ベランダ部



樋一回目塗装施工中



樋一回目塗装施工中



樁二回目施工中



樋二回目施工中



樋上塗り施工完了



破風板塗装一回目施工中


破風板塗装一回目施工中



破風板二回目施工中



破風板二回目施工中





雨戸ケレン施工中



雨戸ケレン施工中



雨戸下塗り施工中



雨戸下塗り施工中




雨上塗り施工中



雨上塗り施工中



門扉塗裝施工中



門扉塗裝施工完了



使用材料缶

パーフェクトサーフ

パーフェクトトップ

シャネツロック

ユメロックシーラー

シリコンフレックス

マルチエース



外壁下塗り塗料缶

Perfect Surf



外壁中塗り・上塗り塗料缶

Perfect Top



屋根中塗り塗料缶

Shantzu Rock



屋根下地塗料缶

ユメロックシーラー

外壁用仕上塗料缶

シリコンフレックス

軒天上塗り塗料缶

マルチエース

