

## 工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 M様邸


工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 行橋市 吉国

工 期 着 手 平成 27 年 9 月 1 日

竣 工 平成 27 年 10 月 3 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



屋根 上塗り施工中

軒天 下塗り施工中



軒天 上塗り施工中



コーティング撤去施工中





プライマー塗布施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



コーティング打ち替え施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



コーティング打ち替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

外壁 クリヤー下塗り施工中



外壁 クリヤー上塗り施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中（1回目）



外壁 中塗り施工中（2回目）



外壁 上塗り施工中



破風板・樋 下塗り施工中



破風板・樋 上塗り施工中



雨戸 清掃中





## 使用材料

サーモテックシーラー

スーパーシャネツサーモS i

色：キャビアブラウン

エピテックW E プライマー

グラナートミドルコート

グラナートSP

色：トラカイト

