

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 K様邸

工事箇所 屋根塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 下吉田

工 期 着 手 平成 28 年 6 月 3 日

竣 工 平成 28 年 6 月 11 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中




屋根 クラック補修施工後



屋根 下塗り施工中



屋根 タスペーサー取付施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中