

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 I様邸

工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 糸魚川市新宮町上府

工 期 着 手 平成 28 年 6 月 29 日

竣 工 平成 28 年 7 月 10 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



外壁 高压洗净中



外壁 高压洗净中



外壁 高压洗净中



外壁 施工前




外壁 クラック補修施工後



外壁 クラック補修施工後

外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中






外壁 上塗り施工中





外壁 施工完了





外壁 施工前

肌合わせ部




外壁 シーラー塗布施工中



外壁 下塗り施工中

マスチックローラーによる肌合わせ

外壁 中塗り施工中




外壁 上塗り施工中



外壁 施工完了





玄関庇 施工前



玄関庇 サビ止め塗布施工後




玄関庇 中塗り施工中



玄関庇 上塗り施工中



玄関庇 施工後



小庇 施工前



小庇 ケレン処理施工中



小庇 サビ止め塗布施工中





小庇 中塗り施工中



小庇 上塗り施工中



小庇 施工完了



帯 施工前



帯 ケレン処理施工中



帯 上塗り（1回目）施工中



帶 上塗り（2回目）施工中



帶 施工完了



面格子 施工前



面格子 施工後



施工前



ケレン処理施工中



施工後



ライト周り 施工後



玄関柱 施工後



玄関部 施工後



外壁 下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



外壁 上塗り使用材料

シリコンフレックスII

色：ブローケンホワイト