

## 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 犀川のぞみ保育園 様

工事箇所 鉄骨部・遊具・門扉 塗装工事一式

工事住所 京都郡 みやこ町 犀川 本庄

工 期 着 手 平成 28 年 8 月 11 日

竣 工 平成 28 年 8 月 24 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



鉄骨部 施工前




鉄骨部 施工前



鉄骨部 施工前

鉄骨部 上塗り 施工中



鉄骨部 上塗り 施工後



鉄骨部 上塗り 施工後





鉄骨部 上塗り 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄骨部 上塗り 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄骨部 上塗り 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄骨部 上塗り 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部 上塗り 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部 上塗り 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



2階手摺 施工前

---

---

---


---

---

---

---

---



2階手摺 ケレン処理施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



2階手摺 サビ止め塗布施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

2階手摺 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



2階手摺 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



2階手摺 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





2階手摺 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



2階手摺 上塗り（2回目）施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



2階手摺 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



2階手摺 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



階段手摺 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



階段手摺 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



階段手摺 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



階段手摺 サンダーあて 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



階段手摺 サンダーあて 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



階段手摺 サビ止め塗布施工中（1回目）

---

---

---

---

---

---

---



階段手摺 サビ止め塗布施工中（1回目）

---

---

---

---

---

---

---



階段手摺 サビ止め塗布施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---




階段手摺 サビ止め塗布施工中（2回目）



階段手摺 上塗り施工中（2回目）




階段手摺 上塗り施工後（2回目）



階段手摺 施工完了



階段手摺 施工完了



門扉 施工前



門扉 施工前



門扉 施工前





門扉 ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



門扉 ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



門扉 サビ止め塗布施工中

---

---

---

---

---

---

---


---



門扉 上塗り施工中（1回目）



門扉 上塗り施工中（1回目）



門扉 上塗り施工中（1回目）



門扉 上塗り施工中（1回目）



門扉 上塗り施工中（2回目）



門扉 上塗り施工中（2回目）



門扉 上塗り施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---



門扉 上塗り施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---



門扉 上塗り施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---



門扉 上塗り施工中（2回目）

---

---


---

---

---

---

---



門扉 上塗り施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---



門扉 上塗り施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---



門扉 上塗り施工中（2回目）

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



門扉 施工完了

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



門扉 施工完了

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



門扉 施工完了



門扉 施工完了



遊具 施工前



遊具 施工前



遊具 ケレン処理施工中

遊具 ケレン処理施工中



遊具 ケレン処理施工後



遊具 サビ止め塗布施工中（1回目）





遊具 サビ止め塗布施工中（1回目）

---

---

---

---

---

---

---

---



遊具 サビ止め塗布施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---

---



遊具 サビ止め塗布施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---

---



遊具 サビ止め塗布施工中（2回目）

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



遊具 サビ止め塗布施工後（2回目）

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



遊具 上塗り施工中（1回目）

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



遊具 上塗り施工中（1回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工中（1回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工中（1回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工後（1回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工中（2回目）



遊具 上塗り施工後（2回目）



遊具 施工完了



遊具 施工完了



遊具 施工前



遊具 施工前



遊具 ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---



遊具 ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---



遊具 サビ止め塗布施工中（1回目）

---

---

---


---

---

---

---

遊具 サビ止め塗布施工中（1回目）



遊具 サビ止め塗布施工中（2回目）



遊具 サビ止め塗布施工中（2回目）





遊具 上塗り施工中（1回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工中（1回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工後（1回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工中（2回目）



遊具 上塗り施工後（2回目）



遊具 上塗り施工後（2回目）



遊具 上塗り施工中（1回目）



遊具 上塗り施工中（1回目）



遊具 上塗り施工中（2回目）



遊具 上塗り施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 上塗り施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---



遊具 施工完了



遊具 施工完了



遊具 施工完了



遊具 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



遊具 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



遊具 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

遊具 サビ止め塗布施工後



遊具 上塗り施工中（1回目）



遊具 上塗り施工中（1回目）





遊具 上塗り施工中（2回目）

遊具 上塗り施工後（2回目）



遊具 上塗り施工中（2回目）



遊具 木部施工前



遊具 上塗り施工中（1回目）




遊具 上塗り施工中（1回目）



遊具 上塗り施工後（1回目）



遊具 上塗り施工中（2回目）




遊具 上塗り施工後（2回目）



遊具 施工完了



遊具 施工完了





## 使用材料

セラマックス1500 S i - J Y

色 : 75-60 P



## 使用材料

セラマックス1500 S i - J Y

色 : 22-90 C



## 使用材料

F T コート S i

色 : H05-40 V

H25-80 W



## 使用材料

ファインプライマーII



## 使用材料

ナフタデコール