

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 N様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡東区 清田

工 期 着 手 平成 28 年 12 月 3 日

竣 工 平成 28 年 12 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中





軒天 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



基礎 高圧洗浄中






屋根 下塗り施工中



屋根 下塗り施工中



屋根 中塗り施工中

屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



屋根 上塗り施工中



軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中





軒天 上塗り（2回目）施工中



外壁 バリアー塗布施工中



外壁 バリアー塗布施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中

外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁 上塗り施工中



シャッター 下地処理施工中



シャッター 下地処理施工中



シャッター 上塗り施工中





基礎塗り 施工中

