

## 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 ○様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事

工事住所 春日市 下白水南

工 期 着 手 平成 28 年 7 月 25 日

竣 工 平成 28 年 8 月 28 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋上 高圧洗浄中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋上 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



網戸 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---

軒天 パテ補修 施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天 パテ補修 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 施工中

---

---

---


---


---

---

---

---





クラック補修 プライマー塗布



クラック補修 施工中



クラック補修 施工中



外壁 パテ補修

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



目地塗装 施工後

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

目地養生 施工中



外壁 中塗り 施工中



外壁 上塗り 施工中





外壁 上塗り 施工後

---

---

---

---

---

---

---



雨樋 施工前

---

---

---

---

---

---

---



雨樋 ケレン 施工中

---

---

---

---

---

---

---



雨樋 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨樋 施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



## 外壁下塗り 使用材料

エポパワーシーラー



## 外壁中塗り 使用材料

グラナートミドルコート

色：グラニュライト



## 外壁上塗り 使用材料

グラナートS P

色：グラニュライト





防カビ材 使用材料

バリアー

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---