

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 ○様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 葛原本町

工 期 着 手 平成 28 年 12 月 8 日

竣 工 平成 28 年 12 月 26 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



屋根 高圧洗浄中




軒天 高圧洗浄中



軒天 高压洗净中



外壁 高压洗净中





屋根 施工前



屋根板金 ケレン処理施工中



屋根板金 鎌止め塗布施工中

屋根 下塗り（1回目）施工中



屋根 下塗り（2回目）施工中



屋根 タスペーサー取付施工後





屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



屋根 施工完了



軒天 施工前



軒天 上塗り（1回目）施工中




軒天 上塗り（2回目）施工中



軒天 施工完了



軒天 施工完了



外壁 施工前



外壁 シリコン部処理



外壁 下塗り施工中





外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁 施工完了



破風板 施工前




破風板 下塗り施工中



破風板 下地処理

破風板 中塗り施工中



破風板 上塗り施工中



破風板 施工完了





樋 施工前



樋 下塗り施工中



樋 中塗り施工中



樋 上塗り施工中

樋 施工完了






小庇 施工前



小庇 上塗り（1回目）施工中



小庇 上塗り（2回目）施工中



小庇 施工完了



雨戸 施工前



雨戸 上塗り（1回目）施工中

樋 上塗り（2回目）施工中



樋 施工完了



アクセント 施工完了





基礎 施工前




基礎 上塗り（1回目）施工中



基礎 上塗り（2回目）施工中



基礎 施工完了





屋根 下塗り使用材料

サーモテックシーラー



屋根 上塗り使用材料

スーパーシャネツサーモS i

色：キャビアブラウン



外壁 下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



外壁 上塗り使用材料

セラマックス1500U-JY (3分艶)

色：パイオニア



付帯 使用材料

セラマックス1500U-JY

色：メリーノ