

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 ひさなべ歯科医院 様

工事箇所 防水部・その他 塗装工事

工事住所 北九州市 小倉南区 沼南町

工 期 着 手 平 成 年 月 日

竣 工 平 成 年 月 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



現状

塗装改修工事有

雨漏れしている部分もあり、現状下地の浮き・剥離・勾配等の不具合があるようなので、防水塗装の御提案をさせて頂きます。



現状



現状



現状



現状



現状



現状



現状



現状



現状



現状



現状



防水部

平場面は旧塗膜の浮きは除去し、不陸調整を全体的におこない、X = 1及びX = 2工法の防水塗装をしていきます。



防水部

同上



現状

立上り部分にはメッシュ施工の工程を入れていきます。



防水部



防水部



防水部



モルタル壁部



モルタル壁部



モルタル壁部



モルタル壁部




モルタル壁部



モルタル壁部



モルタル壁部



モルタル壁部

作成者：戸高勇樹

劣化診断士

認定番号：13100230

認定証明書

外装劣化診断士

認定番号：13100230

氏名 戸高 勇樹 様

外装劣化診断士認定試験の結果、基準を満たし
合格したことを証します。

認定年月日：2023年11月10日



一般社団法人住宅保全推進協会