

# 工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 Y 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡西区 岩崎

工 期 着 手 平成 28 年 12 月 15 日

竣 工 平成 29 年 1 月 28 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



ウッドデッキ 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 バリアー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

屋根 上塗り施工中



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（2回目）施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 クリアー塗布（1回目）

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 クリアー塗布（2回目）

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング撤去

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング撤去後

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



プライマー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング充填

---

---

---

---

---

---

---

---



ヘラ押え

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 バリア一塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

外壁 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---





破風板 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 ケレン作業

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 上塗り(1回目)施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 上塗り(2回目) 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ床 上塗り(1回目) 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ床 上塗り(2回目) 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



水切り 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ウッドデッキ 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ウッドデッキ 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 下地補修中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



使用材料

- ・スーパーシャネツサーモS i
- ・サーモテックシーラー
- ・シリコンフレックスⅡ
- ・エポパワーシーラー
- ・マルチエースⅡ-JY
- ・バリアー
- ・セラマックス1500S i-JY
- ・セラマックス1500U-JY

