

# 工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 F 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 小郡市 美鈴が丘

工 期 着 手 平成 29 年 7 月 21 日

竣 工 平成 29 年 8 月 27 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



仮設足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 タスペーサー取付

---

---

---

---

---

---

---

---



板金部 サビ止め塗布

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち増し 施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



シーリング打ち増し 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え 施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



シーリング補修 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



笠木補修 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



笠木 シーリング補修 施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



帯 シーリング補修 施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





外壁 メッシュ補強施工

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 メッシュ補強施工

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

外壁 下塗り施工後



---

---

---

---

---

---

---

---

外壁 中塗り施工中



---

---

---

---

---

---

---

---

外壁 中塗り施工後



---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



帯塗装 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



帯塗装 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関柱 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関柱 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---