

工事写真報告書

工事番号 平成 30 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 北九州市 小倉北区 熊谷

工 期 着 手 平成 30 年 8 月 16 日

竣 工 平成 30 年 9 月 4 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前





高压洗净中


高压洗净中



高压洗净中




高压洗净中



高压洗净中



高压洗净中



高压洗净後



高压洗净後



高圧洗浄後



高圧洗浄後



下地処理

既存シーリング撤去



下地処理

既存シーリング撤去



下地処理

既存シーリング撤去



下地処理

シーリング撤去



下地処理

ALCボード テープ貼り・プライマー塗布

下地処理

ALCボード シーリング充填

下地処理

ALCボード ヘラ押さえ





下地処理

ALCボード ヘラ押え



下地処理

ALCボード シーリング打ち完了



下地処理

ALCボード シーリング打ち完了



下地処理

サッシ廻りシーリング 打増し



下地処理

サッシ廻りシーリング打増し 完了



屋根 下塗り




屋根 下塗り



屋根 下塗り



屋根 下塗り






屋根 上塗り



屋根 上塗り



屋根 上塗り完了



屋根 上塗り 完了



屋根 上塗り 完了



軒天 上塗り（1回目）

軒天 上塗り（2回目）



軒天 施工完了



軒天 施工完了





外壁 下塗り

シーラー



外壁 下塗り 2回目

フィーラー



外壁 下塗り 2回目

フィーラー


外壁 下塗り 完了




外壁 下塗り 完了




外壁 上塗り



外壁 上塗り



外壁 上塗り



外壁 上塗り






外壁 上塗り



外壁 上塗り



外壁 上塗り




外壁 上塗り



外壁 上塗り 完了



外壁 上塗り 完了



破風 下塗り

ミッチャクロン



破風 下塗り

ミッチャクロン




破風 下塗り 完了



破風 上塗り



雨樋 上塗り



雨樋 上塗り 完了



ダクトカバー 上塗り



ダクトカバー 上塗り



ダクトカバー 上塗り



ダクトカバー 完了




シャッター ケレン



シャッター 下塗り

錆止め



シャッター 上塗り



シャッター 上塗り



フラワーBOX 完了

シャッターボックス 完了



シャッターボックス 完了



インターホン廻り 完了




工事名	様邸
工種	ケレン
位置	付帯
施工中	
施工者	



工事名	様邸
工種	下塗り
位置	付帯
施工中	
施工者	



工事名	様邸
工種	下塗り
位置	付帯
施工中	
施工者	




玄関ドア ケレン

玄関ドア 下塗り

錆止め

玄関ドア 下塗り

錆止め




玄関ドア 上塗り



玄関ドア 上塗り



玄関ドア 上塗り



玄関ドア 完了



玄関ドア 完了




テラスアクリル板 取替え



テラスアクリル板 取替え 完了



完了



屋根 下塗材 使用済み

サーモテックシーラー

(グレー)

外壁 下塗材 使用済み

バンノウ EPOシーラー

エポパワーシーラー

工事名	様邸
工種	
位置	
仕様済み材料	
施工者	



外壁 下塗材 使用済み

ホワイトフィラーA

屋根 上塗材 使用済み

無機ハイブリッドコートJY-IR

(アイボリーブラック)

外壁 上塗材 使用済み

シリコンフレックスⅡ

(ニンバス)



工事名	様邸
工種	
位置	
仕様済み材料	
施工者	

その他材料 使用済み

マルチエースⅡ-JY

(N-90)



工事名	様邸
工種	
位置	
仕様済み材料	
施工者	

その他材料 使用済み

マックスシールド1500Si-JY

(N-90)



工事名	様邸
工種	
位置	
仕様済み材料	
施工者	