

# 工事写真報告書

工 事 番 号      平成      28   年度

工 事 名 M 様 邸

工 事 箇 所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 下石田

工 期 着 手 平成 28 年 7 月 20 日

竣 工 平成 28 年 8 月 24 日

工事施工者 **ベストホーム株式会社**



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組み立て

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組み立て 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---





外壁 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 中塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



帯 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



帯 下塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





帯 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



小庇 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---